



FICHA DE EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA  
AGUAS DÉCIMA S.A

ESTANQUE

IDENTIFICACIÓN

CODIGO NBI

UBICACIÓN

FECHA VISITA

ESTANQUE DE AGUA FILTRADA  
4821 CUESTA DE SOTO  
PTDO CUESTA DE SOTO  
14/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
INTERCONEXIONES	R+	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO	—	—

**ESTANQUE**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	—	—
CIERRE PERIMETRAL	—	—
OTROS	—	—

**Nota**

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa con problemas  
 NO No operativa


**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



JOLEN D GUALA C.  
ING. CONSTRUCTORA  
10-731-613-2