

**ESTANQUE**
**IDENTIFICACIÓN**
ESTANQUE DE CARGA  
CUESTA DESOTO.
**CODIGO NBI**
4822
**UBICACIÓN**
RDAP CUESTA DESOTO.
**COORDENADAS**
**FECHA VISITA**
14/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
<b>OBRA CIVIL</b> ESTANQUE DE HORTIGON VOLUMEN = 500 m <sup>3</sup>	B	OS.
<b>INTERCONEXIONES</b>	B	OS.
<b>PIEZAS CON MECANISMO</b> CAMARA QUE CONTIENE PARTIENE AGUA.	B	OS.
<b>ELEMENTOS METÁLICOS</b>	B	OS.
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	—	—
<b>ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO</b>	—	—

4822

**ESTANQUE**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	—	—
CIERRE PERIMETRAL	B	OS.
OTROS		

**Nota**

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa sin problemas  
 NO No operativa


**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



 DIANA CERQUERA A  
 REGISTROLOGA  
 26.506.077-3