

ESTANQUE

IDENTIFICACIÓN

INÉS DE SUAREZ III

CODIGO NBI

5 1166

UBICACIÓN

CAMINO A HUELLEHUE

COORDENADAS

FECHA VISITA

16 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL ESTANQUE DE 4000 M ³	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO SENSOR DE NIVEL Y SUT. DE VIGILANCIA (cámaras)	B	OS

51166

ESTANQUE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS CUENTA CON EQUIPO ELECTROGENO EN EL PREDIO	B	OS

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa


OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A.
26.506.077-3
TECNÓLOGA.