



FICHA DE EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA
AGUAS DÉCIMA S.A

Hoja N° 1 de 2

OP07

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN

PEAP GALILEA.

CODIGO NBI

OP 07.

UBICACIÓN

CONWUMEN No 216.

COORDENADAS

FECHA VISITA

15 MARZO 2023.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACION 4 BOMBAS LOWARA SISTEMA HYDROVAR.	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS.
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS

0707

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
GRUPO GENERADOR ELECTRICICO (RESPALDO)	B	OS.
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO PRESION Y ESTADO DE LAS BOMBAS	B	OS
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS.
OTROS CAUDALIMETRO DE ENTRADA. Y BY PASS.	B	OS

Nota

(1) califica el estado físico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones


(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

FALTA SIST. VIGILANCIA (Cámara) ; MALA ILUMINACION EXTERIOR.

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR
 NOMBRE
 PROFESIÓN
 C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A
 TECNICO COCA
 26.506.0773