

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

PEAS DON BOSCO

CODIGO NBI

PE08

UBICACIÓN

Potencia Lynch N° 906

FECHA VISITA

06/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	B	OS

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa con problemas
 NO No operativa


OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD


 SOLEDAD GUALA C.
 ING. CONSTRUCTOR
 10731613-2