

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

PEAS CUT

CODIGO NBI

PE09

UBICACIÓN

AUDA DONALD CANTER / BALTAZAR
07/03/2023 NEJIA.

FECHA VISITA

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	R ⁺	OS
PIEZAS CON MECANISMO	R ⁺	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	B	OS

PE09

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL		
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas cdciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos
 OC Operativa con problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD

SOLEDAD GONZA C.
ING. CONSTRUCTOR
10.731.613-2