

## PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

PEAS VALDIVIA SUR

CODIGO NBI

PE12

UBICACIÓN

SAN LUIS 4051 ESQ. REG. EUFEMIO

FECHA VISITA

04/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	R <sup>+</sup>	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	B	OS

**PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

**Nota**

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa con problemas  
 NO No operativa

**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



SOLEDAD GUALA C.

ING. CONSTRUCTOR

10.731.617-2