

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

CODIGO NBI

UBICACIÓN

FECHA VISITA

PEAS MIRAFLORESPE 20ARICA 39506/03/2023.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	B	OS

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones

R+ Está en condiciones mejor que regular

R- Está en condiciones menos que regular

M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos

OC Operativa con problemas

NO No operativa


OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



SOLEDAD GUARÁ C.
 ING. CONSTRUCTORA
 10.731.613-2