

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

CODIGO NBI

UBICACIÓN

FECHA VISITA

PEAS SANTA MARIAPE25SANTA MARIA N°97608/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	N.A	N.A

PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	N.A	N.A
CIERRE PERIMETRAL	N.A	N.A
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos
 OC Operativa con problemas
 NO No operativa


OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



SOLEDAD GUALAC
ING. CONSTRUCTION
10.731.013-2