

## PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

CODIGO NBI

UBICACIÓN

FECHA VISITA

PEAS BRISAS DE LA RIVERA  
PE 20VICENTE CARVALLO 631. CALLEJON RIVERA  
08/03/2023 9 P.A. CERDA

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS
EQUIPOS DE ELEVACIÓN	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR	B	OS

**PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

**Nota**

(1) califica el estado físico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa con problemas  
 NO No operativa


**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD


 SOLEDAD GUALAC  
 ING. CONSTRUCTORA  
 10.731.613-2