

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE A. POTABLE
CUESTA DE SOTO

CODIGO NBI

4553

UBICACIÓN

CUESTA DE SOTO

COORDENADAS

FECHA VISITA

14/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL ERIGIACIONES EXIST. Y NUEVAS EN BUENAS CONDICIONES.	B	OS
INTERCONEXIONES TRABAJOS DE REPARACIÓN INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO SE EFECTUO RENOVACIÓN Y REEMPLAZO DE VALVULAS E INPL. DE VISIONES ELECTRICAS	B	OS
BODEGAJE PRODUCTOS QUIMICOS	B	OS
ESTANQUES DE FLOCULACION Y COAGULACION	—	—
SEDIMENTADORES	—	—

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
FLITROS REFORZAMIENTO REALIZADO AÑO 2022	B	OS
DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	B	OS.
FLUORACION EQUIPOS FUNCIONANDO	B	OS.
CLORACION EQUIPOS FUNCIONANDO	B	OS
MACROMEDIDORES CUENTA CON MEDIDOR DE CAUDAL INGRESO Y SALIDA PTAP	B	OS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS TABLEROS AREA FILTROS Y NUEVO EMPALME Y TABLEROS PARA PTAP.	B	OS.
GRUPO GENERADOR CUENTA SEPARADAMENTE CON 2 G.E	B	OS.
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO CUENTA CON SUPERVISIÓN CAUDALES, FUNC. BOMBAS CAPTE IMPULSION.	B	OS
URBANIZACIÓN	B	OS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A
 26.506.077-3
 TECNÓLOGA