

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN

PTAP LLANCAHUE

CODIGO NBI

4844

UBICACIÓN

KILOMETRO 7 RUTA

COORDENADAS

T206 LLANCAHUE

FECHA VISITA

16 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL ED. QUÍMICOS ; FLOCULADOR ; COAGULADOR ; SEDIMENTADORES , ED. OPERACIONES ; FILTROS ; SALA CLORACIÓN , FLUOR Y BOMBAS RETROALIVADO ; SALA PRESURIZADORA DE AGUA DE SERVICIO .	B	OS.
INTERCONEXIONES	B	OS.
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS.
BODEGAJE PRODUCTOS QUÍMICOS	B	OS.
ESTANQUES DE FLOCULACION Y COAGULACION	B	OS.
SEDIMENTADORES	B	OS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
FLITROS	B	OS.
DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	B	OS.
FLUORACION	B	OS.
CLORACION	B	OS.
MACROMEDIDORES INGRESO, SALIDA DE PETAD (caudalímetros) CUENTA CON CAUDALIMETRO PARA AGUA DE RETRO LAVADO	B	OS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS.
GRUPO GENERADOR CUMMINS C250DS. (250 KVA)	B	OS.
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO SENSORES PH EN FLOCULACIÓN Y COAGULACIÓN, SENSOR DE NIVEL EN FILTROS, Y SIST. DE VIGILANCIA.	B	OS.
URBANIZACIÓN	B	OS.

4844

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
DESINFECCION <i>CLORO GAS</i>	<i>B</i>	<i>OS.</i>
MACROMEDICION <i>CAUDALIMETRO ENTRADA Y SALIDA PTAP</i>	<i>B</i>	<i>OS</i>
CIERRE PERIMETRAL	<i>B</i>	<i>OS.</i>
URBANICACION	<i>B</i>	<i>OS.</i>
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:


B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR
 NOMBRE
 PROFESIÓN
 C.IDENTIDAD



Diana CERQUERA A.
TECNOLOGA
26.506.077-3