

CAPTACIÓN SUPERFICIAL
IDENTIFICACIÓN
CAPTACION LLANCAHUE
CODIGO NBI
101-1.
UBICACIÓN
COORDENADAS
RECINTO PTAP LLANCAHUE
FECHA VISITA
14 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL MURD	B	OS.
INTERCONEXIONES	B	OS.
PIEZAS CON MECANISMO VALVULAS Ø 700 CONDUCE AGUA A PTAP Ø 400 y Ø 300 DESAGUES	B	OS.
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS.
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO CAMARA DE VIGILANCIA Y SENSOR DE NIVEL	B	OS.

CAPTACIÓN SUPERFICIAL

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION CAMINO VEHICULAR HASTA UN PUNTO LUEGO SE SIGUE POR CAMINO PEATONAL QUE CUENTA CON BARANDAS	B	OS
CIERRE PERIMETRAL INEXISTENTE PARA LA CAPTACIÓN	—	—
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones

R+ Está en condiciones mejor que regular

R- Está en condiciones menos que regular

M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos

OC Operativa sin problemas

NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A.

Tecnóloga

24.506.077-3