

## CAPTACIÓN SUPERFICIAL

## IDENTIFICACIÓN

CAPTACION CUESTA DE SOTO.

CODIGO NBI

101-2

## UBICACIÓN

RECINTO CAPTACION COSTA DESOTE  
BALNEOGRAFIA S/N.

### COORDENADAS

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at 10:05 11 September 2014

FECHA VISITA

14/03/2023.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL	B	OS.
INTERCONEXIONES	B	OS.
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS.
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS.
ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO CÁMARA DE VIGILANCIA, SENSORES DE NIVEL E Horno carburo S.	B	OS.

**CAPTACIÓN SUPERFICIAL**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS.
<b>CIERRE PERIMETRAL</b> CUENTA CON CIERRE EXCLUSIVO DEL AREA, DENTRO DE LA PLANTA CAPTACION.	B	OS.
OTROS		

**Nota**

(1) califica el estado fisico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa sin problemas  
 NO No operativa


**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



 DIANA CERQUERA A  
 TECNOLGA  
 26.506.077-3