

ESTANQUE
IDENTIFICACIÓN
CODIGO NBI
UBICACIÓN
FECHA VISITA
AGUA FILTRADA LANCAQUE
4825
PTAP LANCAQUE
16/03/2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL MUR POSTERIOR Y HORMIGÓN VOLUMEN: 800 m ³	B	OS
INTERCONEXIONES SALA DE VÁLVULAS	RT	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO	—	—

4825

ESTANQUE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	—	—
CIERRE PERIMETRAL	—	—
OTROS	—	—

Nota

(1) califica el estado físico de la instalación:

 B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

 OS Operativa sin reparos
 OC Operativa con problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD

 SOLEDAD GUALA C
 ING. CONSTRUCTOR
 10731613-2

