

## ESTANQUE

IDENTIFICACIÓN

INES DE SUAREZ I.

CODIGO NBI

4816.

UBICACIÓN

CAMINO A. HUELLELHUE

COORDENADAS

FECHA VISITA

16 MARZO 2023.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL <u>ESTANQUE DE 2000 M<sup>3</sup></u>	<u>B</u>	<u>OS.</u>
INTERCONEXIONES	<u>B</u>	<u>OS.</u>
PIEZAS CON MECANISMO	<u>B</u>	<u>OS.</u>
ELEMENTOS METÁLICOS	<u>B</u>	<u>OS.</u>
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	<u>B</u>	<u>OS.</u>
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO <u>SENSOR DE NIVEL Y SIST. DE VIGILANCIA (CAMERAS)</u> <u>CUENTA CON CAUDALIMETRO EN LA SALIDA</u>	<u>B</u>	<u>OS</u>

4816

**ESTANQUE**

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN ( 1 )	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS.
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS CUENTA CON EQUIPO ELECTROGENO EN EL RECINTO	<u>B</u>	<u>OS.</u>

**Nota**

(1) califica el estado fisico de la instalación:


B Está en buenas condiciones  
 R+ Está en condiciones mejor que regular  
 R- Está en condiciones menos que regular  
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos  
 OC Operativa sin poblemas  
 NO No operativa

**OBSERVACIONES**


**IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR**  
 NOMBRE  
 PROFESIÓN  
 C.IDENTIDAD



MARIANA CERQUERA A.  
TECNÓLOGA  
26.506.077-3