

ESTANQUE

IDENTIFICACIÓN

FINES DE SUAREZ II

CODIGO NBI

4817.

UBICACIÓN

CAMINO A. HUELLECHUE

COORDENADAS

FECHA VISITA

16 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL <u>ESTANQUE DE 4000 m³</u>	<u>B</u>	<u>OS</u>
INTERCONEXIONES	<u>B</u>	<u>OS</u>
PIEZAS CON MECANISMO	<u>B</u>	<u>OS</u>
ELEMENTOS METÁLICOS	<u>B</u>	<u>OS</u>
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	<u>B</u>	<u>OS</u>
ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO <u>SENSOR DE NIVEL Y SIST. DE VIGILANCIA (cámara)</u>	<u>B</u>	<u>OS</u>

4817

ESTANQUE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS.
OTROS CUENTA CON EQUIPO ELECTROBOMBA EN EL PIEDADO	B	OS

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A.
TECNÓLOGA
20.506.077-3