

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

IDENTIFICACIÓN

PTAS (EDAS) LAS MULATAS

CODIGO NBI

1.

UBICACIÓN

LA MAHUIZA LT B.

COORDENADAS

FECHA VISITA

13 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL <i>EN TODAS LAS UNIDADES Y EDIFICACIONES</i>	<i>B</i>	<i>OS</i>
INTERCONEXIONES	<i>B</i>	<i>OS.</i>
EQUIPOS DE CRIBADO	<i>B</i>	<i>OS.</i>
PUENTES BARREDORES	<i>B</i>	<i>OS</i>
EQUIPOS DE CLASIFICACAO DE ARENA	<i>B</i>	<i>OS.</i>
PIEZAS CON MECANISMO	<i>B</i>	<i>OS</i>

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN <i>CENTRIFUGAS.</i> <i>2 OPERATIVAS PERO TRABAJAN (1+1R)</i>	B	OS.
EQUIPOS DE AIRE (SOPLADORES)	B.	OS.
EQUIPOS DE BOMBEO <i>TODOS LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE TODAS LAS AREAS ESTÁN OPERATIVAS</i>	B	OS
EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
GRUPO GENERADOR <i>1 EN PLANTA</i> <i>1 PORTÁTIL - APOYO PEAS.</i>	B	OS
EQUIPOS DE MITIGACIÓN DE OLORES <i>ENMASCARADO DE OLORES, ASPERISORES CON AGUA POTABLE, ENCAPSULAMIENTO VERTEDEROS DE SEDIMENTADORES.</i>	B	OS
ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO <i>CUENTA CON SUPERVISIÓN Y CONTROL A TRAVÉS DE SCADA. Y SIST. DE MONITOREO MEDIANTE CÁMARAS.</i>	B	OS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
DESINFECCION MEDIANTE CLORO GAS Y APOYO DE HIPOLORITO DE SODIO.	B	OS
MACROMEDICION CAUDALIMETROS. EFUENTE PTAS. DN 700. BYPASS DN 500.	B	OS.
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
URBANICACION	B	OS.
OTROS UNIDAD DE BIO FILTROS (CAPTURAR GASES). EQUIPO DOSIFICADOR DE CAL. Y EQUIPO DOSIFICADOR DE POLIELECTROLITO.	B	OS.

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa


OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



SOLEDAD GARCIA C.
 Ing. Constructor
 10.731.613-2